

～ホームタンクの自主点検をしましょう～

近年、ホームタンクの老朽化、積雪、落雪の影響により屋外に設置されているホームタンクが破損し油が流出する事故が多く発生しています。ご自宅のホームタンクに不具合がないか一度ご確認ください。

万が一、不具合を発見した場合は販売店等へ連絡し、改善するようお願いいたします。

◎油が流出してしまうと…


- 火災発生の危険性が増します。
- 地中に浸透した油は分解されずに残り、河川や農業用水への流出で、魚類や農作物に被害が生じます。その場合、油の回収や河川などへの流出を防ぐための処置が必要となります。
- 事故処理費用は、すべて原因者が負担することになります。数十万円から数百万円と高額になる場合があります。

◎油の流出事故の例

- 老朽化による配管やタンクの腐食
- 配管の誤切断や損傷
- 積雪や落雪による破損
- ポリタンクへの小分け作業中の漏れ

◎点検箇所

- 本体や配管から油漏れやにじみはないか？
- 本体の腐食は進行していないか？
- 配管につぶれ、折れ曲がり等の変形はないか？
- 本体は基礎等に固定されているか？
- ストレーナーカップにひび割れはないか？
- ストレーナーカップ内にサビ等の汚れはないか？
- 住宅内の配管（接続部含む）に劣化はないか？
- 屋外、屋内設備周辺において異臭はないか？



日頃からホームタンクの自主点検を行い、油の流出事故を未然に防ぎましょう！

～少年消防クラブ員を募集しています～

小平少年消防クラブ及び鬼鹿少年消防クラブは防火・防災に対する知識や関心を深めるための活動を行っています。小学3年生から加入することができますので、興味がある方はお気軽に小平消防署までご連絡ください。

【主な活動内容】

- 高齢者単身世帯防火訪問（春・秋の火災予防運動）
- 視察研修、宿泊研修
- 歳末防火啓発（防火年賀状作成、パトロール、餅つきなど）



誌面に関するお問い合わせ
火災予防に関するご相談は

留萌消防組合小平消防署 管理課 予防保安係
電話：56-2221 FAX：56-9022

